Teнзодатчики CAS BSS из нержавеющей стали

Номинальная нагрузка (т) 0.5, 1, 2, 3, 5

Класс защиты: IP67

Применение: Весы платформенные, для взвешивания емкостей

Материал: Нерж. сталь

Безопасная перегрузка до

150% к НПВ

Класс защиты ІР67 Допустимо кратковременное погружение на глубину до 1м Компенсируемый диапазон В рамках данного диапазона работает компенсирующее

температур от -20 до +40 ℃

Рабочий диапазон

температур от -30 до +80 ℃

Длина кабеля 5м 4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой

Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля

Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5

термосопротивление, которое гарантирует линейность данных

Датчик может работать при данных температурах

На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную

работу оборудования

Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля

Изготовлен из нержавеющей стали (НеС)

Описание

Особенности конструкции:

- Изготовлен из нержавеющей стали;
- Класс защиты ІР67;
- Серитифицировно OIML C3 (R60). Материал: Нержавеющая сталь;

Кабель: 5м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из

полиуретана; Установка:

> Предел взвешивания Болт крепления Момент затяжки 500 кг - 1 т 100Нм $M12 \times 1.75(10.9)$ 3 - 5 т $M18 \times 1.5(10.9)$ 350Нм

технические характеристики

CAS BSS Характеристики

Наибольший предел взвешивания, ка 500 / 1т / 2т / 3т / 5т

Рабочий коэффициент передачи (РКП), $2,0 \pm 0,005$ мВ/В

Диапазон значения нуля, мВ/В 0 ± 0.02 Класс точности C3 (OIML)

Архангельск (8182)63-90-72 **А**стана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 **Б**арнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 **Б**рянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 **В**олгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 **И**ркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 **К**емерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 **К**раснодар (861)203-40-90 **К**расноярск (391)204-63-61 **К**урск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 **М**осква (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 **Н**абережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 **Р**язань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 **T**OMCK (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 **У**льяновск (8422)24-23-59 **У**фа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 **Ч**елябинск (351)202-03-61 **Ч**ереповец (8202)49-02-64 **Я**рославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Суммарная ошибка, %	0,025
Повторяемость, %	0,01
Ползучесть (30 мин.), %	0,017
Температурный дрейф, $\%/10\%$	
Нуля	0,014
Сигнала	0,011
Напряжение возбуждения, В	
Рекомендуемое	10
Максимальное	15
Сопротивление, Ом	
Входное	$350 \pm 3,5$
Выходное	$350 \pm 3,5$
Изоляции	>2000
Безопасная перегрузка, % НПВ	150
Компенсируемый диапазон температур,	℃ от -10 до +40
Рабочий диапазон температур, ${}^{\circ}\!$	от -30 до +80


Масса, *ке* при НПВ от 250 кг до 2 т - 0,8 при НПВ от 3 до 5 т - 1,45



Модификация	предел взвешивания	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	I	J	K
BSS-500L, BSS-1, BSS-2	500 кг, 1, 2т	13,5	13,5	31,7	15,8	130	15,8	325,4	76,2	M12 × 1,75	31,7	52
BSS-3, BSS-5	3 - 5т	20,0	20,0	38,1	19,1	171,5	519,0	38,1	95,3	M18 × 1,5	38,1	76,2

Монтаж тензодатчиков типа "балка на сдвиг"


Монтаж тензодатчиков для взвешивания подвижного груза (скота)




Модель НПВ Прокладка Шаровая опора Шар Приемник нагрузки

BSS, BSA 500кг, 1, 2т SP-1 BCUPT-1 B-1 LRCV-1 3, 5т SP-2 BCUPT-2 B-2 LRCV-2

Монтаж тензодатчиков с помощью ножки с рокером и ножки шаровой опоры




Модель НПВ Прокладка Ножка с рокером BSA-xx-TEND 500кг, 1, 2т SP-1



Модель НПВ Прокладка Ножка шаровой опоры BSS, BSA 500кг, 1, 2т SP-1 SF-M

Монтаж тензодатчиков для взвешивания больших грузов



Модель A B C D E F G H I J K BSS/BSA 500 кг, 1, 2 т 101,6 127 17,8 101,6-114,3 17,8 180,9 52,3 101,6 101,6 127 М16 BSS/BSA 3, 5 т 101,6 127 23,9 127-140 29,9 215,9 82,5 101,6 101,6 127 М16

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395) 279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: csa@nt-rt.ru || Сайт: http://cas.nt-rt.ru/